



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนซึ่งน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่นครัวเรือน อุตสาหกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากการกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดสิ่งปฏิกูลอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้ดำเนินการรวมผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหัวทะเล เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหัวทะเล เพื่อประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

( ลงนาม )  
( นางสุภาณี นิลประทีปบริชา )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

ที่ ชย ๗๕๖๐๑/-

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหัวทะเล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

ตามที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน โรงเรียน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองของแหล่งน้ำกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

งานสาธารณสุข จึงขอรายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากการสำรวจไม่พบปัญหาน้ำเสียในแหล่งชุมชน โดยได้บันทึกตามแบบข้อมูลสถิติที่เก็บจากแหล่งกำเนิดรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภาดา ภูริโรจนวงศ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

๐๖๔๙ ✓

(นายอนันท์ ดาโน้ม)  
หัวหน้าสำนักปลัด รัฐสภาฯ  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางสุภาวดี พากวิลัย)  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รัฐสภาฯ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

( นางสุภาวรรณ์ นิลประทีปประชา)  
นายกองค์การบริหารส่วนหัวทะเล

**ฐานข้อมูลสภาพปัจจุบันน้ำเสียในตำบลหัวทะเล**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จรงค์ จังหวัดชัยภูมิ**  
**ผลจากการสำรวจ ประจำปี ๒๕๖๖**

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา											
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินขนาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**หมายเหตุ : ไม่พบน้ำเสียในพื้นที่**

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จอนรค จังหวัดชัยภูมิ

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินขาดการควบคุม	-	-	

ลงชื่อ

๖๔๙-

ผู้รับรองข้อมูล

( นายอนันท์ ดาว์ม )

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาง่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินขนาดการควบคุม	-	-	

ลงชื่อ ๐๔๘

ผู้รับรองข้อมูล

(นายอนันท์ ดาโน้)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อ่าเภอบ้านเน็จรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผู้ดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาง่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินขนาดการควบคุม	-	-	

ลงชื่อ ๐๘๘๙ ๓ / ผู้รับรองข้อมูล

( นายอนันท์ ดาโน้ )  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัจจุบันน้ำเสียในพื้นที่

บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบ้านเน็จรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินขนาดการควบคุม	-	-	

ลงชื่อ ๐๘๘๗ ๗ ✓ ผู้รับรองข้อมูล

( นายอนันท์ ดาโน้ )  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอобщаennie จังหวัดชัยภูมิ

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินขนาดการควบคุม	-	-	

ลงชื่อ ๐๘๖ ๗/ ✓ ผู้รับรองข้อมูล

(นายอนันท์ ดาโน้)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

บ้านโคกแสวง หมู่ที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อ.เมืองบ้านจมรงค์ จ.หัวดีชัยภูมิ

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ท่อติดขาดการควบคุม	-	-	

ลงชื่อ ๐๔๘๙ ✓ ผู้รับรองข้อมูล

( นายอนันท์ ดาโน้ )  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
บ้านหนองคง หมู่ที่ ๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอbaugh เจณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ**

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินขนาดการควบคุม	-	-	

ลงชื่อ
๐๘๘
✓
ผู้รับรองข้อมูล

( นายอนันท์ ดาโน้ม )  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

บ้านก่า หมู่ที่ ๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอสำเภา จังหวัดชัยภูมิ

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินขนาดการควบคุม	-	-	

ลงชื่อ

อนันต์ ๗

ผู้รับรองข้อมูล

( นายอนันต์ ดาโน้ )

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัจจุบันน้ำเสียในพื้นที่

บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอобщаennie จังหวัดชัยภูมิ

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินขาดการควบคุม	-	-	

ลงชื่อ ๐๘๘๗ ✓ ผู้รับรองข้อมูล

(นายอนันท์ ดาโน้)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
 บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอба Heinrich จังหวัดชัยภูมิ

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินขนาดการควบคุม	-	-	

ลงชื่อ ๐๔๘๙ ๗๕ ผู้รับรองข้อมูล

(นายอนันท์ ดาว์)  
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัจุทันน้ำเสียในพื้นที่

บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ不便ีจัณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินขนาดการควบคุม	-	-	

ลงชื่อ ๐๘๔๗ ๙✓ ผู้รับรองข้อมูล

( นายอนันท์ ดาโน้ )  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
บ้านหัวสระใหม่ หมู่ที่ ๑๒  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ笨เน็จรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินขนาดการควบคุม	-	-	

ลงชื่อ ๐๙๘ ✓ ผู้รับรองข้อมูล

( นายอนันต์ ดาวน์ )  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม